




# HİCRET PARAFİN



HAYIRLI

İŞLER

DİLERİZ

- 📍 Teyfikbey Mah. Gül Sk. No:32 K.Çekmece / İSTANBUL
- 📞 0212 426 92 74     📞 0212 426 92 75
- 📱 0531 646 58 44
- ✉️ info@hicretparafin.com

🌐 [www.hicretparafin.com](http://www.hicretparafin.com)

## PARAFİN NEDİR?


Parafinleme en basit anlamıyla ipliğe kayganlık kazandırma işlemidir. Daha teknik bir lisanla iplığın sürtünme katsayısının daha düşük değerlere indirgenerek, kullanımı esnasında sürtünmeden oluşabilecek problemin önlenmesidir. Genel olarak örmeye uygun iplik, iplik fabrikasında nihai prosesde yani bobinaj makinasında sarım yapılırken bir parafin diskinin üzerinden geçirilerek parafinlenmesi temin edilir. Burada önemli olan ipliği ne az nede fazla, ama optimum miktarda parafinle sıvamaktır. Genelde ülkemizde iyi parafinleme kriteri, yanlış bir şekilde sadece parafin sarfyatından hareket ile ifade edilmektedir. Yani belli miktarda iplik üretimi esnasında eksilen parafin miktarı yeterli parafinlenme olarak nitelendirilmektedir. Halbuki parafinlemenin yapılma ihtiyacına en uygun test yönetimi, parafinleme öncesi ve sonrası sürtünme katsayıları ölçülmesi ve karşılaştırılmasıdır. Genelde ihracata çalışan titiz iplikçiler laboratuarlarında sürtünme katsayıları ölçümü için gerekli test aletlerini bulundururlar. Sürtünme katsayısını diğer laboratuar özelliklerinin yanında ifade etmektediler.

**KULLANIM YERİ:** Çözgü hazırlama ve dokuma makinesidir.

**KULLANIM AMACI:** İplığın tüylülüğünü azaltarak tozlanmayı ve iplik mukavemetini arttırmak.

### KULLANIM AMACI

1. Düşük yüksek ve denyeli ipliklerde kopma ve kesilme problemini ortadan kaldırır.
2. Sürtünme katsayısını daimi limitle tutar.
3. Gevşeme, toz ve abraj yapmaz
4. İpliğe kayganlık verir.
5. Örgüde %10 randumanı arttırır.
6. İplığın muka avamentini arttırır.
7. Igne kırılmasını ve ısınmasını önler.



DIŞ ÇAP 38	İÇ ÇAP 15,2
38	16
YÜKSEKLİK	
44	



DIŞ ÇAP 38	İÇ ÇAP 13
38	13
YÜKSEKLİK	
44	



DIŞ ÇAP 75	İÇ ÇAP 21
75	21
YÜKSEKLİK	
44	



Üçgen Prizma  
İstenilen Ölçüde  
Kesim Yapılır.



DIŞ ÇAP 38	İÇ ÇAP 16
38	16
YÜKSEKLİK	
32	



DIŞ ÇAP 38	İÇ ÇAP 13
38	13
YÜKSEKLİK	
32	

